

Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung vom 25.07.2018 nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Betreiber:	Dirk Mayland-Quellhorst
Betriebsstandort:	Höfen Flur 5 Flursück 64/5
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten von Mastgeflügel
Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche:	
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, bis zum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, bis zum: Oktober 2021	

Landkreis Nienburg/Weser
Der Landrat
Fachbereich 52 - Bauen
Fachdienst 521 - Immissionsschutz

Im Auftrag
Sack