

Zu veröffentlichendes Ergebnis der IED-Inspektion

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung vom 10.09.2019 nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Betreiber:	Firma Geflügelhof am Struckweg GmbH und Co KG Ostermeierstraße 14 27324 Hassel
Betriebsstandort: Gemarkung Flur Flurstück(e)	Hassel 15 82/1
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zur Haltung von Mastgeflügel
Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Wenn ja, welche:	
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, bis zum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, bis zum: November 2022	

Landkreis Nienburg/Weser
 Der Landrat
 Fachbereich 52 - Bauen
 Fachdienst 521 - Immissionsschutz

Im Auftrag
 Sack