

Veröffentlichung

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung vom 31.05.2017 nach § 52a Abs. 5 BImSchG	
Betreiber:	Holloge Schweinemast GmbH und Co. KG
Betriebsstandort:	Gemarkung: Hoysinghausen Flur: 27 Flurstück: 11
Nummer gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.7.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten von Mastschweinen
Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein Wenn ja, welche:	
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, bis zum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, bis zum: 2020	

Landkreis Nienburg/Weser
Der Landrat
Fachbereich 52 - Bauen
Fachdienst 521 - Immissionsschutz

Im Auftrag
Sack