

Veröffentlichung

Ergebnis der Umweltinspektion

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 13.10.2020

Betreiber:	Meier GbR Raddestorf 3 31604 Raddestorf
Betriebsstandort (Adresse):	Gemarkung Raddestorf Flur 6 Flurstücke 46 und 47
Nummer ... gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	7.1.3.1
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV:	Anlage zum Halten von Mastgeflügel mit 40000 oder mehr Mastgeflügelplätzen
Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern Bei ja, welche:	<input type="checkbox"/> Ja X Nein
Mängel	Beseitigung bis
Nachprüfungstermin, Datum:	
Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 2023	